



BUËCH ET AFFLUENTS, DEBATTONS EN !

Veynes

Compte-rendu de l'atelier de concertation #1

Fête de la science 15
octobre 14h00 - 17h00

Deux sections des cours d'eau traversant Veynes ont été définies comme secteurs d'intervention prioritaire par le SMIGIBA lors du diagnostic concerté réalisé entre 2019 et 2020. L'endiguement du Petit Buëch au sud de Veynes a généré une incision prononcée de la rivière qui, entre autres causes, menace la pérennité-même de la digue. La Glaisette qui traverse le village, représente un risque inondation non négligeable.

Le SMIGIBA est engagé dans un travail de réflexion sur les interventions à réaliser pour assurer la protection des personnes et des biens mais aussi mettre en valeur le Buëch, ses

affluents, et les territoires qu'ils traversent. Dans ce contexte, il mène une concertation au plus près des habitants pour les associer à la définition des futures actions.

Organisé à l'occasion de la Fête de la science à la médiathèque de Veynes, cet atelier avait pour objectif de partager avec les habitants les éléments de diagnostic mais aussi d'être à l'écoute des perceptions qu'ont les riverains du Buëch et de leurs attentes pour l'avenir de la rivière.

Environ 5 personnes se sont exprimées dans le cadre d'une Fête de la science à la fréquentation modeste.





La Glaisette et le Buëch, des cours d'eau calmes et peu visibles, perçus comme sans danger.

Le petit Buëch est peu visible depuis la digue principale, le long de la départementale, car il se situe en contrebas et il est caché par une végétation dense. Le chemin qui le longe est communément appelé la « promenade du Buëch » mais les riverains qui l'empruntent déclarent ne pas vraiment entrevoir la rivière.

C'est une rivière calme qui n'a pas débordé depuis longtemps. Les riverains affirment ne pas voir le risque que peut représenter la proximité de la rivière à leur commune.

La Glaisette visible à l'entrée de la commune est quant-à-elle considérée comme calme et rendant le centre-ville agréable. Parce qu'elle est peu visible, étroite et que peu d'eau coule habituellement, la rivière est également perçue comme a priori sans danger, sauf pour la maison qu'elle traverse. Elle correspond davantage à un "petit ruisseau" qu'à une rivière à proprement parler. Les habitants rencontrés affirment également ne jamais penser aux risques inondations.



« La Glaisette est un petit ruisseau, on n'imagine pas qu'il puisse un jour déborder »

« A l'exception de la maison située au-dessus de la Glaisette, la rivière ne paraît pas être un danger »

Le Petit Buëch à Veynes, une rivière qui suscite peu d'attachement chez les personnes rencontrées

Bien que le Buëch soit associé au nom du territoire dans lequel ils vivent, les participants rencontrés à la médiathèque ne semblent pas éprouver un sentiment particulièrement fort d'attachement. Pour la plupart, le Buëch ne ressemble pas à une rivière, sauf observée d'en haut. Ils le trouvent peu esthétique car il contient en apparence peu d'eau et est régulièrement encombré par des embâcles naturels. Un participant regrette l'absence de curages de la rivière conduisant à des dépôts importants de sédiments dans le lit de la rivière. Une participante préconise d'arborer davantage les bords de la rivière pour la rendre plus jolie.



« Il y a peu d'eau dans le Buëch, il ne ressemble pas vraiment à l'image que l'on se fait de la rivière traditionnelle, comme celles du Gard par exemple »



Plusieurs participants estiment que si les anciennes générations de Veynes sont attachées au Buëch, c'est moins le cas pour les jeunes aujourd'hui et les nouveaux arrivants.

Des usages impactés par l'évolution du cours d'eau

Bien que le Petit Buëch et la Glaisette ne soient pas perçus comme des zones à risques, plusieurs participants estiment que le Buëch a évolué ces dernières années :

- Au niveau du pont des Savoyons, l'élargissement du lit de la rivière est particulièrement visible, les berges se sont fortement creusées depuis une dizaine d'années, notamment à l'embranchement du Petit Buëch et de la Béoux
- La baisse du niveau de l'eau au niveau du pont des Savoyons serait notable. Autrefois les riverains pouvaient plonger depuis le pont, aujourd'hui le niveau de l'eau est insuffisant.
- En cas de fortes pluies et orages, le débit au niveau des Savoyons peut être impressionnant.

Les riverains rencontrés estiment qu'ils ne peuvent plus profiter de la rivière comme autrefois car les berges où ils avaient l'habitude de se rendre ont été grignotées. Quelques lieux subsistent néanmoins :

- Le plan d'eau est l'un des seuls endroits que les Veynois fréquentent régulièrement pour s'y baigner ou y pêcher.
- En aval de Veynes, en parallèle de la route de Serre, le lit du petit Buëch s'élargit et les berges sont plus facilement praticables, une participante déclare y aller régulièrement pour observer les castors.



Des propositions d'aménagement

Plusieurs propositions d'aménagement ont été évoquées pendant la rencontre :

- Un participant préconise de mettre en place des berges en gabions qui sont plus esthétiques et qui permettraient de ralentir l'érosion des berges,
- Pour ralentir le débit des cours d'eau des torrents au niveau de la Glaisette, et éviter l'incision, il faudrait installer des seuils ou niveaux,

- Pour éviter les débordements liés aux crues, une participante préconise le rehaussement de la départementale qui longe le Buëch,
- La route des Savoyons a été refaite et les rebords ont été augmentés, elle est aujourd'hui plus sécurisée.

Les digues, un enjeu patrimonial

Les anciennes digues sont considérées comme des éléments non négligeables du patrimoine de la commune, certains habitants semblent y être attachés. Un habitant de Veynes insiste sur la nécessité d'entretenir et préserver ces aménagements d'autrefois car ils étaient particulièrement fiables et solides.



Les digues font partie du patrimoine local, il faut les entretenir et les préserver

